

Electrotechnique - Correction Exam 2007

total 24 pts

ET1

I - Transformateur (18 pts)

II 1) Loi d'Ampère (7 pts)

a) R. Ampère & long de la ligne de champ indiquée en pointillés

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

(7)

$$H \cdot L = NI$$

b) $R = \frac{\Sigma}{\phi}$ avec $\phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ S : section du tore

on a $\Sigma = NI = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_C \frac{\vec{B}}{\mu} \cdot d\vec{l}$

$$\Sigma = \oint_C \frac{\phi \cdot dl}{\mu S} = \phi \oint_C \frac{dl}{\mu S}$$

(7.5)

ici $R = \frac{\Sigma}{\phi} = \frac{L}{\mu S}$

c) $\Sigma = \Sigma \pm NI = R \phi$

analogie électrique

(7.5)

$\Sigma \rightarrow E$ force
 $R \rightarrow R$ résistance

d) Hopkinson $NI = R \phi$

$$I = \frac{R \Delta B}{N} \text{ avec } R = \frac{L}{\mu_0 \mu_r S} = \frac{0,62}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4500 \cdot \pi \cdot 10^{-4}}$$

(7)

$$I = \frac{B L}{N \mu_0 \mu_r} = \frac{0,6 \times 0,62}{500 \times 4\pi \cdot 10^{-7} \times 4500} = \underline{0,13 A}$$

e) on a $\phi = \frac{L I}{N}$

(7)

et

$$\phi = \frac{N I}{R}$$

$$L = \frac{N^2}{R} = \frac{500^2}{685250} = \underline{0,36 H}$$

$$R = 685250 H^{-1}$$

$$f) R_{\text{total}} = R_{\text{traverser entrefer}} + R_{\text{traverser entrefer}}$$

$$R_{\text{total}} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{e}{\mu_0 S} = \frac{1}{\mu_0 S} \left(\frac{L}{\mu_r} + e \right)$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1,6 \cdot 10^{-4}} \left(\frac{4500 \cdot 0,6}{4500} + 0,10 \cdot 10^{-3} \right)$$

$$R_{\text{total}} = 1182610 \text{ H}^{-1}$$

$$② \quad \underline{I} = \frac{R_{\text{total}} \Delta B}{N} = \frac{1182610 \times 1,6 \cdot 10^{-4} \times 0,6}{500} = \underline{0,23 \text{ A}}$$

cohérent avec
l'analogie électrique

$R \nearrow \quad R \uparrow$

I.2 Machine à courant de fer en sinusoidal (4pts)

$$① a) \quad u = N \frac{d\varphi}{dt}$$

$$② b) \quad \varphi = \frac{U\sqrt{2}}{N\omega} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \varphi_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$③ c) \quad U = 4,44 N f \varphi_m$$

I.3. Transformation parfaite (4pts)

$$① a) \quad \text{cf cours}$$

$$b) \quad \text{la d' Hopkinson} \quad N_1 i_1 + N_2 i_2 = L\varphi = 0$$

$$② \quad \hookrightarrow \quad \underline{\frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2}}$$

au primaire

$$M_2 = N_2 \frac{d\varphi}{dt}$$

au secondaire

$$u_2 = -N_2 \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\underline{\frac{u_2}{u_1} = -\frac{N_2}{N_1}}$$

I-4 - Impédance ramené au primaire. (3 pts)

a) on a $\underline{U}_2 = \underline{Z}_L \underline{I}_2$

d'après $\underline{I}_2 = -\underline{I}_1 / m$ avec $m = \frac{N_2}{N_1}$

$$\underline{U}_2 = -m \underline{U}_1$$

on trouve $\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_L}{m^2} \underline{I}_1$

①

soit $\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1$ en posant $\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_L}{m^2}$ CQFD

b) Adaptation en puissance: pour obtenir un transfert maximal de puissance entre un générateur et sa charge il faut que leurs impédances complexes soient conjuguées.

①

↳ Insérer un transformateur de rapport de transformation

② $m = \frac{\sqrt{1,25 \text{ k}\Omega}}{50 \Omega} = 5$

II - Machine asynchrone. (11 pts)

II-1 - Champs tournants (5 pts)

a) $\underline{M}_1 = M_0 \cos(\omega t)$

③ $\underline{M}_2 = M_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) e^{j\frac{2\pi}{3}}$

$$\underline{M}_3 = M_0 \cos(\omega t - \frac{4\pi}{3}) e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

b) $\underline{M} = \underline{M}_1 + \underline{M}_2 + \underline{M}_3$

$$\underline{M}_1 = \frac{M_0}{2} e^{j\omega t} + \frac{M_0}{2} e^{-j\omega t}$$

②

$$\underline{M}_2 = \frac{M_0}{2} e^{j\omega t - j\frac{2\pi}{3}} e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{M_0}{2} e^{-j\omega t + j\frac{2\pi}{3}} e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{M}_3 = \frac{M_0}{2} e^{j\omega t - j\frac{4\pi}{3}} e^{j\frac{4\pi}{3}} + \frac{M_0}{2} e^{-j\omega t + j\frac{4\pi}{3}} e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\underline{M} = \frac{3}{2} M_0 e^{j\omega t} + \frac{M_0}{2} e^{j\omega t} (1 + e^{j\frac{4\pi}{3}} + e^{j\frac{2\pi}{3}}) = 0$$

① c) of caus.

II.2. Machine synchrone 6pts

② a) of caus

b) on a $\theta(t) = (\omega - \omega_0)t + \theta_0$

⑦ $\Gamma_{em} = \|\vec{m} \wedge \vec{B}\|$

$\Gamma_{em} = m B \sin \theta(t)$

c) • pour $\omega = \omega_0$

$$\langle \Gamma_{em} \rangle = m B \sin \theta_0$$

Dans le cas où $\theta_0 \neq 0(\pi)$ le couple moteur est non nul, le rotor tourne à la même angulaire ω .

③

• pour $\omega \neq \omega_0$

$$\langle \sin \theta(t) \rangle = 0$$

$$\hookrightarrow \langle \Gamma_{em} \rangle = 0$$

\Rightarrow le couple de démarrage (pour $\omega_0 = 0$) est nul
Une machine synchrone ne peut démarrer seule.